Typ Baugruppe	Softwarestand	Baujahr	Lager
UAK 12E/4A			7
UBA			1
UBA 0,5A			2
UBA 2 AF			1
UBA 2A			4
UBA 2A			4
UBA 32 /2A (D)			8
UBA 32 2A			14
UBA RC			3
UBA RC			3
UBA-R			3
UBE 24V 0,1I			1
UBE 24V 10 D			12
UBE 24V 1D			4
UBE 24V10D			16
UBE 32 01i (F)			1
UBE 32 10 D			15
UBE32 01i (E)			5
UBE32 1D			12
UBK 16E 1D/16A			1
UBK 16E D/16A			7
UBT 12			1
UBT 16			2
UBT 20			4
UBT 4			1
UBT 8			7
UCH 2	91.08		1
UCH 2	90.45	4 Chip 2 bel	1
UCH 2	91.08	4 Chip 2 bel	1
UCH 2	90.45	defekt	1
UCL 2	9108		1
UCL 2	9045		1
UCN	91.44		2
UCN 20			1
UCN 20 ©	97.04		1
UCN 20 BSA ©			1
UCN 20 SE(C)			1
UCN 200	99.05		1
UCN 20BSA			1
UCN 50 0027			1
UCN 50 BSA	98.06		2
UCN 50 BSA	98.06		1
UCN 50 BSA	9806		1
UCN 52 (an-1.27)			1
UCN21S	AC		1
UCS	98.06		1
UCS 10	93.07		2
UCS 10			1
UCS 10		92	3

UCS 100	2-9710		1
UCS 100 (A)		97	1
UCS 100 BMF	98.28		2
UCS 20			1
UCS 20 S		95	1
UCS 20 S	96.06		1
UCS 200(AN)	01.27		1
UCS 50	01.27		3
UCS 50	01.27	REV B	1
UKE			3
UKZ			2
UNG			12
UNG 230			8
UNG 24 V5 VEXT			4
UNG230A			1
UPI 2I	9407		1
UPI 3DIA			3
UPM 3I			10
UPM 3i Alt			8
UPM 4A			1
USA 8/1	2.1		10
USA 8/1	2.1	REV F	2
USA A1/1			4
USA E1/1			3
USA E1/2,1			5
USA8/1	2.1F		1
USB 10 BMF			1
USC 50	0011		1
USF RP	95.31		1
USF RP	97.39		1
USF WR			1
USK DIM		98/97	2
USP 100 Sercos			1
USP 2	96.01		1
USP 2 (U)		95/96	1
USP 2A	92.28		2
USP 2I	92.29		3
USP 2I	93/96 1G		2
USP 2I	93.02		1
USP2I	U		3
UST 2			3
USW			1
USW 2V 24			1
USW LSV 2			1
UZB 2 VR			4
UZB 2VR5V			1
UZB2VR5V			1
XCN 700C Rev11			1
XCX 700			1